

令和５年度 通学路合同安全点検結果

学校	要望箇所	概要	対策内容
松本小学校 (4月20日実施)	鹿骨5-35-6	横断待ちの際や雨の日に児童が車道へはみ出してしまう。	【学校】 ・安全教育
	東松本2-3-10	自転車歩道が歩道を走行するため危険。	【学校】 ・安全教育
	東松本2-7-9	松本橋から来る車がスピードを出し通過する。	【警察】 ・信号機の角度を調整
	鹿骨6-8-7	標識が樹木で隠れている。	【教育委員会】 ・樹木の剪定
	東松本2-1-11	標識が樹木で隠れている。	【教育委員会】 ・樹木の剪定
葛西小学校 (4月21日実施)	中葛西2-19-4	車がスピードを出して通過する。	【土木】 ・狭窄さく、「学童注意」の路面標示を新設
	中葛西2-19-10	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
	中葛西2-17-1	止まれ、横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・止まれ、横断歩道の補修
	中葛西2-3-4	止まれ、30キロ表示が薄くなっている。	【警察】 ・止まれ、横断歩道の補修、30キロ表示の補修
平井西小学校 (4月25日実施)	平井7-23-3	止まれが薄くなっている。	【土木部】 ・看板をターボリンに付け替え 【警察】 ・止まれ、停止線の補修
	平井7-22-19～平井7-17-29	グリーンベルトの設置要望。	【土木部】 ・グリーンベルトの設置
	平井7-18-32	車がスピードを出して通過する。	【土木部】 ・ターボリンの設置
	平井7-17-23	自動車の出入りが多い。	【学校】 ・安全教育
	平井7-34-1	注意喚起看板の設置要望。	【土木部】 ・ターボリンの設置 【警察】 ・止まれの補修
	平井7-13-9	ターボリンの表示が見えにくい。	【土木部】 ・ターボリンの設置箇所変更
臨海小学校 (5月24日実施)	臨海町2-3-3	Uターンする車が多く危険。	【土木部】 ・誘導線の補修 【警察】 ・信号機の時間確認
	西葛西8-16-1	車がスピードを出して通過する。	【土木部】 ・注意喚起の看板設置
平井東小学校 (5月30日実施)	平井4-28-9	抜け道になっており、交通量が多い。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け ・看板をターボリンに変更
	平井4-14-16	横断歩道の設置要望。	すでにスクールゾーン規制がかかっているため設置不要
	平井4-27-7	私道のため通学路変更を検討。	【教育委員会】 ・所有者に通学路として私道を使用する旨の通知を送付

西小松川小学校 (6月12日実施)	松島3-27-12	交差点の形状が複雑で横断する際危険。	【土木部】 ・注意喚起の看板設置
	松島3-31-7	止まれシールが剥がれている。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け
	松島3-30-19	交差点マーク、止まれが薄くなっている。	【土木部】 ・路面補修の検討
	松島3-37-13	カーブになっており、車が通過する際巻き込まれそうになる。	【土木部】 ・巻き込み防止用のポールを設置 ・ターボリンの設置
南小岩第二小学校 (6月15日)	南小岩2-16-1	歩道に学校の植栽がはみ出ている。	【教育委員会】 ・植栽の剪定
	南小岩2-16-1	学校の植栽で標識が隠れている。	【教育委員会】 ・植栽の剪定
	南小岩2-16-1	学校の植栽で標識が隠れている。	【教育委員会】 ・植栽の剪定
	東小岩1-14-1	交差点マークが薄くなっている。 駐車禁止の標識が倒れかけている。	【土木部】 ・交差点マークの補修 【警察】 ・標識の交換
	南小岩2-22-9	民地の植栽で標識が隠れている。 交差点マークが薄くなっている。	【土木部】 ・地権者へ剪定を依頼 ・交差点マークの補修
	南小岩2-10-10	信号のない交差点を横断する。	【土木部】 ・地権者へ植栽の剪定を依頼 ・交差点マークの補修
	南小岩2-21-3	歩道に植栽がはみ出ている。	【土木部】 ・所有者へ植栽の剪定を依頼
	南小岩2-15-1	スクールゾーン表示が薄くなっている。	【土木部】 ・スクールゾーン、交差点マークの補修
	南小岩1-13-12	五叉路になっており、巻き込み事故が起きる危険性がある。	【土木部】 ・注意喚起の看板設置 ・巻き込み防止用のポール設置
	南小岩1-13-12～14	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
第五葛西小学校 (6月20日実施)		路上駐車が多く見通しが悪い。	【警察】 ・取り締まり強化

篠崎第五小学校 (6月22日実施)	北篠崎2-6-8～15	センターライン、止まれが薄くなっている。	【土木部】 ・センターラインの補修 【警察】 ・止まれの補修
	北篠崎1-2-14～北篠崎2-7-10	センターライン、30キロ表示が薄くなっている。	【土木部】 ・センターラインの補修 【警察】 ・30キロ表示の補修
	北篠崎2-14-10～北篠崎2-28-11	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
	北篠崎2-28-7	横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修
	北篠崎2-27-3、北篠崎2-14-19	止まれが薄くなっている。	【警察】 ・止まれの補修
	北篠崎2-14-19～25	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
	北篠崎2-17-8	止まれが薄くなっている。	【警察】 ・止まれの補修
	北篠崎2-7-3～7	センターラインが薄くなっている。	【土木部】 ・センターラインの補修
	北篠崎2-6-27	止まれシールが剥がれている。	【土木部】 ・止まれシールの貼り直し
大杉第二小学校 (8月22日実施)	大杉1-12-6	ガードレールの設置	幅員が確保できないため設置不可 【土木部】 ・外側線の補修 ・グリーンベルトの設置 【警察】 ・停止線の補修
	大杉3-25-19	横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修
	大杉3-25-19先	止まれが薄くなっている。	【警察】 ・止まれの補修
	大杉4-22-13	信号機の設置要望。	隣の信号機との距離が近い因此設置不可 【学校】 ・安全教育
	大杉2-11-13	環七からの車が減速せず左折するため危険。	【土木部】 ・都道のため第五建設事務所に申入れ
	大杉2-12-13	車が横断歩道から敷地に入ってくる。	【土木部】 ・都道のため第五建設事務所に申入れ
	大杉3-11-1	広報板が破損している。	【教育委員会】 ・広報課に補修依頼
南葛西第二小 (9月25日実施)	東葛西9-1-9	駐車場に入入りする車が危険	【学校】 ・安全教育
	南葛西2-24-2	駐車場に入入りする車が危険	【学校】 ・安全教育

鎌田小学校 (9月28日実施)	南篠崎2-45-16～23	自転車のナビマークが薄くなっている。	【土木部】 ・都道のため第五建設事務所に申入れ
	南篠崎1-1-8	止まれが薄くなっている。	【警察】 ・止まれの補修
	南篠崎1-1-17	児童の横断が多いが、信号がない。	【土木部】 ・注意喚起の看板設置 【警察】 ・止まれ、30キロ表示の補修
	南篠崎1-3-13	止まれと外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修 【警察】 ・止まれの補修
	南篠崎2-38-16	信号がないが、車通りが多い。 歩道上に花が生い茂っており、横断待ちの際滞留できない。	【土木部】 ・都道のため第五建設事務所に申入れ 【警察】 ・止まれの補修
	南篠崎2-1-12	建築中のマンションにより見通しが悪くなっている。	【学校】 ・安全教育
宇喜田小学校 (10月27日実施)	北葛西5-12-1、北葛西5-4-6	止まれシールが剥がれている。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け
	北葛西5-12-1、北葛西5-4-10、	止まれがない。	【警察】 ・止まれの設置
	北葛西5-4-8、宇喜田町1391、宇喜田町1364	注意喚起看板が破損している。	【土木部】 ・注意喚起の看板取替
	宇喜田町1391	注意喚起の看板設置要望。	【土木部】 ・注意喚起の看板設置
	宇喜田町1021	ブロック塀が高く、崩れそう。	【土木部】 ・地権者にブロック塀撤去助成の案内配布
	学区全域	路面標示が薄くなっている。	【警察】 ・止まれ、停止線、横断歩道の補修
鹿骨東小学校 (11月14日実施)	鹿骨3-9-14	事故発生現場のためより注意喚起を行ってほしい。	【土木部】 ・交差点マーク、外側線の補修 ・交差点カラー舗装の改善 【警察】 ・横断歩道、止まれの補修
	鹿骨3-8-15、鹿骨3-7-3	横断歩道、停止線、外側線、交差点マークが薄くなっている。 植木で標識が隠れている。	【土木部】 ・交差点マーク、外側線の補修 ・地権者に植木の剪定を依頼 【警察】 ・横断歩道、停止線の補修
	西篠崎2-4-12	交差点マークが薄くなっている。	【土木部】 ・交差点マークの補修
	西篠崎1-1-8	停止線、外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修 【警察】 ・停止線の補修
	西篠崎1-11-11	止まれ、停止線が薄くなっている。	【警察】 ・止まれ、停止線の補修
	西篠崎1-3 篠崎公園50号地	止まれ、停止線、外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修 【警察】 ・止まれ、停止線の補修
	鹿骨3-8-11	横断歩道、外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修 【警察】 ・横断歩道の補修

第二葛西小学校 (11月20日実施)	東葛西6-34-19	スクールゾーン表示が薄くなっている。	【土木部】 ・スクールゾーン表示の補修
	東葛西6-37-24	スクールゾーン表示が薄くなっている。 止まれシールが剥がれている。	【土木部】 ・スクールゾーン表示の補修 ・止まれシールの貼付け
	東葛西6-11-21	30キロ表示が薄くなっている。	【警察】 ・30キロ表示の補修
	東葛西4-8-3	止まれシールが剥がれている。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け
	東葛西4-1-7	止まれが薄くなっている。	【警察】 ・止まれの補修
下鎌田東小学校 (11月27日実施)	江戸川2-8-15	自転車とスクーターの接触事故があったためより注意喚起をしてほしい。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け ・注意喚起の看板設置 【警察】 ・止まれ、停止線の補修
	江戸川2-28-31下鎌田東公園	下鎌田東公園から車道へボールが飛び出しやすく児童も飛び出してしまう。	【土木部】 ・主管課へ安全対策検討を依頼
	江戸川2-4-18	横断歩道、停止線が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道、停止線の補修
	江戸川2-16-1	グリーンベルトが薄くなっている。	【土木部】 ・グリーンベルトの補修
鹿骨小学校 (11月28日実施)	鹿骨6-2-19	鹿骨街道への抜ける車から歩行者が死角に入ってしまう危険。	【土木部】 ・注意喚起の看板設置
下鎌田小学校 (12月4日実施)	瑞江4-1	多くの児童が横断する交差点で交通量が多い。	【学校】 ・安全教育
	瑞江4-10-3	注意喚起看板が破損している。	【土木部】 ・注意喚起看板の取替
	瑞江4-29-10スギ薬局角	注意喚起看板が破損している。	【土木部】 ・注意喚起看板の取替
	瑞江3-27-1～先	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
	瑞江4-50-12TSUTAYA瑞江店横	歩道が狭い。	【学校】 ・安全教育
	瑞江4-36-10	横断歩道、停止線が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道、停止線の補修
	瑞江4-25ザ・パ・ク瑞江第四駐車場横	横断歩道、停止線が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道、停止線の補修
	瑞江4-26-11	「通学路」表示が薄くなっている。	【土木部】 ・「通学路」表示の補修
西小岩小学校 (2月9日実施)	西小岩3-19-12	注意喚起看板の設置要望。	【土木部】 ・注意喚起看板の設置
	西小岩3-8-23	一時停止の規制要望。	優先道路のため規制不可 【土木部】 ・注意喚起看板の設置
	西小岩3-5-13	児童が横断する際、自動車が停止しない。	【土木部】 ・注意喚起看板の設置 ・交差点マークの補修
	西小岩3-23-1	自転車がスピードを出して通過する。	【土木部】 ・ターボリンの設置
	西小岩3-30-18	横断禁止の箇所を横断する人が多い。	【警察】 ・対応検討 【土木部】 ・都道のため第五建設事務所へ情報提供
	西小岩3-30-18	標識に落書きがある。	【警察】 ・対応検討
	西小岩3-30-10	スクールゾーンに自動車が進入する。	【学校】 ・馬看板の設置検討

一之江小 (2月19日実施)	一之江5-13-11～一之江5-18-2	路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線、交差点マークの補修 【警察】 ・止まれ、停止線の補修
	一之江2-2-2	道幅が狭く、自転車も多く通過する。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け
	一之江3-11-3	道幅が狭く、自転車も多く通過する。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け
	一之江7-29-12	道幅が狭く、歩道がない。	【警察】 ・止まれ、停止線の補修 【学校】 ・通学路の変更
小岩小 (3月5日実施)	東小岩5-27-8	信号がなく、児童が横断する際、自動車が停止しない。	【土木部】 ・注意喚起看板の設置
	東小岩5-28-3	信号がなく、児童が横断する際、自動車が停止しない。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け
	東小岩6-19-3	道路がカーブしており、見通しが悪い。	【学校】 ・安全教育
	東小岩5-37-9	自動車が多く通過し、信号がない。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け
平井小 (3月7日実施)	平井6-34-2	歩道に注意喚起の表示を要望。	【土木部】 ・都道のため第五建設事務所に申入れ
	平井6-34-1	注意喚起看板の設置要望。	私道のため設置不可。