

## 令和6年度 通学路合同安全点検結果

学校	要望箇所	概要	対策内容
清新第一小学校 (4月15日実施)	清新町1-4・1-5 (清新一中北交差点)	交通量が多く、大型車も多く通るため巻き込み等の危険がある。	【警察】 ・注意喚起看板の交換
	清新町1-4 (清新町北ハイツ)	夕方17時を過ぎると街灯が暗く暗い	私有地のため対応不可
松江小学校 (4月25日実施)	松江1-15-10	止まれシールが剥がれている。	【土木部】 ・止まれシールの貼り直し
	松江1-3-18 (松江一丁目公園)	公園注意・止まれの路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・公園注意の路面標示を補修 【警察】 ・止まれ、停止線の補修
	松江1-3-18 (松江一丁目公園)	ダイヤモンドが薄くなっている。	【警察】 ・ダイヤモンドの補修
	松江1-12-24	横断歩道が薄くなっている。 車両進入禁止の標識が曲がっている。	【警察】 ・横断歩道、標識の補修
	松江1-16-5	街路樹の葉が通行の妨げになっている。	【土木部】 ・環境部に樹木の剪定を依頼
	松江1-16 (松江小学校東側)	歩道の植樹柵に裸地がある。	【土木部】 ・環境部に植栽の補植を依頼
船堀第二小学校 (5月21日実施)	船堀4-13-24	歩道橋の柵の高さが低い。 老朽化が心配。 止まれシールの剥がれ。 樹木で標識が隠れている。	基準を満たしているため、柵を高くすることはできない。 【土木部】 ・年に一度点検を行う ・止まれシールの貼付け ・環境部へ樹木の剪定を依頼
	船堀5-8-1	自動車がスピードを出して通過する。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け 【警察】 ・取り締まりの実施 ・標識の修繕
	船堀5-9	歩道の隙間から雑草が伸びている。	【土木部】 ・除草する
	船堀5-9-16	私有地から歩道に柵がはみ出している。	【警察】 ・私有地のため所有者と協議
	船堀5-13-15	自動車がスピードを出して通過する。	【土木部】 ・止まれシールの貼付け ・看板の向きを変更 【警察】 ・標識の設置を検討
	船堀5-13-20	止まれの路面標示が薄くなっている。	【警察】 ・止まれの補修
	船堀6-10-1	見通しが悪く、接触事故が起きる危険がある。	【学校】 ・安全教育
	船堀4-14-4	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
小松川小学校 (5月28日実施)	平井4-1-23 (小松川小学校北側)	植栽が歩道にはみ出している。	【教育委員会】 ・樹木の剪定
	平井4-1-23 (小松川小学校東側)	所々に植栽の穴が開いている。 自転車の斜め横断が危険。	【教育委員会】 ・穴が開いている箇所にツツジを植える 【学校】 ・安全教育
	平井4-1-1	横断歩道はあるが、自動車が多く通過するため危険。	【学校】 ・安全教育
	平井2-9	カーブが多く、見通しが悪い。	【土木部】 ・「公園注意」標示を検討 ・カーブミラーの交換 ・ターボリンの設置
	平井1-24 (逆井公園)	公園が暗い。	【土木部】 ・環境部へ防犯カメラの設置を依頼

第六葛西小学校 (6月18日実施)	中葛西4-17-1	外側線、グリーンベルトが薄くなっている。	【土木部】 ・外側線、グリーンベルトの補修
中小岩小学校 (6月21日実施)	北小岩3-12-22	交通量が多い。 横断歩道があるが、止まらない自動車が多い。 カーブミラーの劣化。	【土木部】 ・看板の交換、向き変更 ・東京都管理のカーブミラーについて、第五建設事務所へ申入れ
	北小岩3-22-1	歩道橋を降りた際、自転車と接触する危険性がある。	【土木部】 ・外側線の補修 【学校】 ・安全教育
	北小岩1-16-2	止まれが薄くなっている。	【警察】 ・止まれの補修
	北小岩2-37-15	自動車がスピードを出して通過する。	【土木部】 ・外側線の補修 ・環境部へ樹木の剪定を依頼 ・ターボリンの設置 【警察】 ・進入禁止の看板の交換
	北小岩3-2-4	止まれが薄くなっている。	【警察】 ・止まれの補修
	北小岩3-7-4	外側線、横断歩道が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修 【警察】 ・横断歩道の補修
	北小岩3-12-22	横断歩道、止まれ、外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修 【警察】 ・横断歩道、止まれの補修
第三松江小学校 (6月25日実施)	中央4-25-19	自転車や歩行者が多く、接触する危険がある。 青信号の時間が短い。	【警察】 ・青信号の時間延長を検討
	松島2-39-18	自転車通学する高校生が多く、接触する危険がある。	【学校】 ・安全教育
	松島3-46-16	歩道橋を降りた際、自転車と接触する危険性がある。	【土木部】 ・都道のため、第五建設事務所へ申入れ(注意喚起看板の設置、止まれシールの貼付け)
	松島4-10-3	外側線、交差点マーク、止まれが薄くなっている。	【土木部】 ・外側線、交差点マークの補修 【警察】 ・止まれの補修
	中央4-10(小松川境川親水公園)	樹木が腐食している。	【土木部】 ・環境部へ対応検討を依頼
	中央4-15-1	横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修
	中央4-16-25	横断する際、塀が高く視認性が悪い。	【土木部】 ・止まれシールの貼り直し ・カーブミラーの向きを修正
篠崎第二小学校 (6月28日実施)	上篠崎1-6-9	ガードレールの設置要望。	幅員が確保できないため、設置不可 【土木部】 ・グリーンベルトの設置
	上篠崎2-16-1	外側線が薄くなっている。	補修が必要なほど薄くなっていないため、補修不可 【学校】 ・安全教育
	上篠崎1-1-15	外側線、止まれが薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修 【警察】 ・止まれ、速度制限標示の補修

大杉小学校 (7月18日実施)	中央2-22-1	自転車が多く、接触する危険がある。 植栽で見通しが悪い。	【土木部】 ・ターボリンの設置 ・環境部へ植栽の剪定を依頼
	中央2-18-19	自転車が多く、接触する危険がある。	【学校】 ・安全教育
	中央2-7-19	信号がないため、通学路として設定して いない横断歩道を渡る児童がいる。	【土木部】 ・注意喚起看板の交換 【学校】 ・安全教育
	中央2-17-1	歩道が途中でなくなるため危険。	【土木部】 ・グリーンベルトの補修 ・ターボリンの設置
	中央2-16-15	自動車が多く、給食の搬入もあるため危 険。	【土木部】 ・ターボリンの設置 ・外側線の補修