

# LINE損傷投稿 対応状況報告

令和6年

2月1日

～

2月29日

対応分

投稿件数	20
対応完了件数	12
対応中件数	8

- ・ 投稿のうち区で対応した内容を掲載しています。
- ・ 損傷や不具合以外のご意見・ご要望は今後の参考とさせていただきます。

## <対応状況（ステータス）>

- 対応済み … 対応完了しています。
- 対応中 … 対応方法の検討・業者の手配中です。
- 経過観察 … 現場を確認した結果、早急な対応の必要がないと判断したため経過観察としました。
- 対応不可 … 区管理外（私道・私有地等）の内容であったため、対応することが出来ませんでした。
- 損傷確認出来ず … 現場を確認しましたが、損傷が確認出来ませんでした。
- 他機関へ依頼 … 他企業（水道・下水道局等）所管の内容であったため担当部署を調べ連絡しました。
- 国へ報告済み … 国が管理する道路であったため、国の担当部署に連絡しました。
- … 東京都が管理する道路であったため、東京都の担当部署に連絡しました。

報告日時	住所	損傷対象	損傷内容	ステータス
2023年6月9日	北葛西3丁目	道路舗装	雨が降ると歩道に水が溜まります。透水性だとは思えないくらい溜まり、街路樹まで溜まっています。	対応中
2023年9月14日	南篠崎町4丁目	側溝	雨がふると側溝がすぐあふれます。水の流れる音がせず詰まっているようです。側溝前の民家の方がこの上でタバコを吸っているのをしばしば見かけたので吸い殻や近所の野球場の砂などでふさがっている可能性があります。	対応済み
2023年9月20日	船堀2丁目	その他	新川 右岸浮き棧橋の棧が破損しています。	対応中
2023年10月18日	篠崎町3丁目	カーブミラー・標識	以前はミラーがあったが、いつの間になくなっていて、ブロック塀で、車がくるのがわかりにくい。止まれが薄くなっている。登下校とても危険。なにか対策してほしい。	対応済み
2023年10月18日	篠崎町2丁目	カーブミラー・標識	通学路で、道路標識一時停止もないし、コーポの壁で、右からくる車がわかりにくい。人や、自転車がかかるのが、運転手はわかりにくいと思う。47の角が死角になっているから。なにか対策してほしい。	対応中
2023年10月18日	篠崎町2丁目	カーブミラー・標識	44に、アパートが角にあります。左の京葉道路から車が来たときに鏡がないので、危ないことが何度かありました。44の角のアパートが死角を作ります。23の角に鏡、カーブミラーがあると良いと思います。	対応中
2023年12月10日	篠崎町7丁目	街路灯	街路灯が不点灯です	対応済み

報告日時	住所	損傷対象	損傷内容	ステータス
2023年12月12日	東葛西9丁目	道路舗装	歩道舗装の水溜まり	対応済み
2023年12月13日	東葛西9丁目	道路舗装	冠水	対応済み
2024年1月19日	西小岩1丁目	その他	路上に違法広告物があり歩きづらい	対応済み
2024年1月21日	東葛西9丁目	道路舗装	冠水	対応済み
2024年1月22日	一之江3丁目	道路舗装	①横断歩道の横に両車線を貫くように大きな亀裂が入っている。 ②朱色の塗装が剥げかけている。	対応中
2024年1月26日	中央1丁目	道路舗装	舗装が傷んでいます。 役所近くの道路のため様々な人が通ります。 全面補修は難しいでしょうから、外側線から内側（歩行者が歩く側）のみでも補修できないでしょうか？誰かが転ぶ前に補修をご検討願います。	対応中
2024年2月3日	篠崎町2丁目	街路灯	街路灯が不点灯です	対応中
2024年2月10日	一之江1丁目	その他	恐れ入ります。 一之江1丁目6-2の所にある歩道橋をお洒落に改装して下さい。	経過観察
2024年2月19日	篠崎町3丁目	その他	大型トラックが右折する際、街路樹にあたり、大きな枝を折って行きました。	対応済み
2024年2月21日	西葛西8丁目	その他	バス停の標識？のサビがひどいです。いつ壊れてもおかしくないような見た目、とても都内にあるバス停とは思えないほどボロボロです。新しく標識を設置するか、ペンキ等で塗り直して頂きたいです。	都へ報告済み
2024年2月21日	中葛西4丁目	道路舗装	ファミリーマートから第六葛西小学校辺りまで続く長い歩道について。最近、ガス管工事が行われたのか、歩道の大部分が仮舗装状態で、大きな段差があり歩行しづらいです。 工事が終了していない為、仮舗装のままなのですが、非常に不便です。	他機関へ依頼
2024年2月24日	篠崎町3丁目	ガードレール・車止め	支柱損傷、パネル外れ	対応済み
2024年2月28日	中央1丁目	側溝	江戸川区役所へ行く途中、前方を歩いていた老人が転んで倒れていました。コンクリートの部分がガタガタになっていて、斜めに傾き段差ができていました。	対応中