

令和7年度 通学路合同安全点検結果

学校	要望箇所	概要	対策内容
西葛西小学校 (4月16日実施)	清新町1-4・1-5 (清新-中北交差点)	交通量が多く、大型車も多く通るため巻き込み等の危険がある。	【警察】 ・注意喚起看板の交換
	清新町1-4 (清新町北ハイツ)	夕方17時を過ぎると街灯が暗い。	私有地のため対応不可
	西葛西3-21-2	路面標示が薄くなっている。	【警察】 【土木部】 ・路面標示の補修
瑞江小学校 (5月13日実施)	江戸川3-50-4	注意喚起看板の文字が薄くなっている。	【警察】 ・注意喚起看板の交換
	江戸川3-50-4～西瑞江3-6-70	自転車が歩道を走行するため危険。	【土木部】 ・ナビマークの設置
	西瑞江3-29-16	止まれシールが薄くなっている。	【土木部】 ・止まれシールの張り替え
	西瑞江3-38-1	路面標示が薄くなっている。	【警察】 【土木部】 ・路面標示の補修
上小岩小学校 (5月21日実施)	北小岩7-17-5	自動車曲がる際、巻き込み等の危険がある。	【警察】 ・注意喚起看板の交換 【土木部】 ・ポストコーンの設置を検討 ・看板の交換を依頼 ・樹木の剪定を依頼
	北小岩5-19-4	信号のない箇所を横断するため、危険。	【土木部】 ・止まれシールの設置
	北小岩7-1-18	信号機の青の時間が短い	【警察】 ・信号機の時間を延長
	北小岩6-48-22	路面標示が薄くなっている。	【警察】 【土木部】 ・路面標示の補修
	北小岩6-33-8	路面標示が薄くなっている。	【警察】 【土木部】 ・路面標示の補修
	北小岩6-16-10	路面標示が薄くなっている。	【警察】 【土木部】 ・路面標示の補修
江戸川小学校 (6月16日実施)	江戸川1-23-6	交差点の形状が複雑で横断する際危険。	【土木部】 ・ガードパイプの補修、止まれシールの設置 【警察】 【土木部】 ・路面標示の修正
	江戸川1-48-26	信号機の設置を要望。	【警察】 ・信号機の設置検討
清新ふたば小学校 (6月17日実施)	清新町2-7-1	路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・路面標示の補修
	清新町2-4-2	誘導シート(点字ブロック)が設置されていない。	【土木部】 ・誘導シート(点字ブロック)の設置
東小岩小学校 (6月17日実施)	東小岩4-13-2	標識が樹木で隠れている。	【警察】 ・標識に被っている樹木の剪定
	東小岩4-5-11	路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・路面標示の補修 ・注意喚起看板の設置
東葛西小学校 (7月2日実施)	東葛西7-19-16	横断歩道の設置を要望。	【警察】 ・横断歩道の設置を検討
	東葛西8-40-9	トラックが路上駐車して見通しが悪い。	【警察】 ・駐車禁止の規制をかけられるか検討
	東葛西8-35-8	路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・路面標示の補修 ・止まれシールの設置
一之江第二小学校 (8月12日実施)	一之江6-9-47	ブロック塀で見通しが悪い。	【土木部】 ・止まれシールの設置
	一之江6-10-41	注意喚起看板が破損している。 標識が樹木で隠れている。	【土木部】 ・注意喚起看板の交換 【教育】 ・樹木の剪定を依頼

	西瑞江5-7-1	ガードレールの設置を要望。	【警察】 ・横断歩道の補修 【土木部】 ・ガードレールの設置検討
篠崎小学校 (8月29日実施)	篠崎町3-4	横断歩道の設置を要望。	【警察】 ・横断歩道の設置検討
	篠崎町3-9-5	路面がでこぼこしている。	【土木部】 ・路面の補修を依頼
	篠崎町3-7	路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・路面標示の補修
	篠崎町3-16-8	路面標示が薄くなっている。	【警察】 ・路面標示の補修 【土木部】 ・止まれシールの設置
	篠崎町3-16-1	路面標示が薄くなっている。	【警察】 【土木部】 ・路面標示の補修
	篠崎町3-25-1	自転車の通行が多く、危険	【教育】 ・交通安全指導を依頼
	篠崎町5-14-21	自動車の通行が多く、歩行者用信号機が一部ついていない。	【土木部】 ・止まれシールの設置
篠崎第三小学校 (9月19日実施)	下篠崎町17-5	ダイヤモンドが設置されてない箇所がある。	【警察】 ・ダイヤモンドの設置検討
	下篠崎町6	根上がりしている箇所がある。	【土木部】 ・環境部へ補修を依頼
	東篠崎1-7-27	路面標示が薄くなっている。	【警察】 【土木部】 ・路面標示の補修 【土木部】 ・看板の向き変更
	下篠崎町2-2	自転車の通行が多く、危険	【警察】 ・路面標示の補修 【土木部】 ・注意喚起看板の設置 【教育】 ・交通安全指導を依頼
南葛西第三小学校 (9月29日実施)	臨海町5-1	児童の滞留スペースに自転車が坂を下ってくるため接触の危険がある。	【土木部】 ・ポストコーンの設置 ・看板の向き修正
	臨海町5-18	注意喚起看板に落書きされている。	【土木部】 ・注意喚起看板の撤去
	南葛西5-2	路上駐車が多い。	【警察】 ・取り締まり強化
南篠崎小学校 (11月11日実施)	谷河内2-14-8	交通量が多く、スピードを出す自動車は多い。	【土木部】 ・注意喚起看板の設置
	南篠崎4-23-11～南篠崎4-22-13 南篠崎4-14-6～南篠崎4-22-13	路面標示が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修 【土木部】 ・外側線の補修
	篠崎町6-13-5	路面標示が薄くなっている。	【警察】 ・停止線の補修
	篠崎町6-14-6	路面標示が薄くなっている。	【警察】 ・路面標示の補修
	南篠崎町4-30-6～篠崎町6-15-15	路面標示が薄くなっている。	【警察】 【土木部】 ・路面標示の補修
船堀小学校 (11月12日実施)	船堀2-23-22	路面標示が薄くなっている。 路上駐車が多い。	【警察】 ・路面標示の補修 ・取り締まり強化 【土木部】 ・注意喚起看板の設置
	船堀2-16-1	横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修

篠崎第四小学校 (11月27日実施)	上篠崎4-15-22	横断歩道が消えている。	【警察】 ・横断歩道の復旧 【土木部】 ・カーブミラーの撤去 ・注意喚起看板の交換
	篠崎町8-12-22	横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修
	篠崎町8-12-28	横断歩道が薄くなっている。 自転車の通行が多い。	【警察】 ・横断歩道の補修 【土木部】 ・注意喚起看板の設置
	篠崎町7-15-16	横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修 【土木部】 ・止まれシールの設置 ・外側線の補修
上小岩第二小学校 (12月15日実施)	北小岩8-4-1	停止線が薄くなっている。	【警察】 ・停止線の補修
	北小岩8-9-9	樹木で見通しが悪くなっている。	【土木部】 ・所有者へ樹木の剪定を依頼
	北小岩8-23-1	道路が曲がっており、見通しが悪い。	【土木部】 ・注意喚起看板の設置
	北小岩8-20-1	止まれが薄くなっている。 歩道が根上がりしている。	【警察】 ・止まれの補修 【土木部】 ・歩道の補修
	北小岩8-19-11	路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・路面標示の補修 【学校】 ・止まれシールの設置
	北小岩8-19-20	信号のない箇所を横断するため、危険。	【土木部】 ・止まれシールの設置 ・外側線の補修
	北小岩6-42-1	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
	北小岩7-7-1	歩行者用信号機の設置を要望。	【警察】 ・歩行者用信号機の設置検討
二之江第二小学校 (12月16日実施)	春江町5-12	交差点の形状が複雑で横断する際危険。	【土木部】 ・止まれシールの設置
	西瑞江5-13-5	横断歩道の設置を要望。	滞留スペースがないため設置不可 【土木部】 ・注意喚起看板の設置
新堀小学校 (12月18日実施)	新堀1-39～新堀2-18-6	歩道が根上がりしている。	【土木部】 ・環境部へ補修を依頼
	新堀1-32-1	歩道が根上がりしている。	【警察】 ・止まれの補修 【土木部】 ・根上がりしている歩道の修正 ・注意喚起看板の交換