

## 江戸川区学校施設等耐震改修状況一覧表（小学校）

平成30年4月現在

学 校 名	校舎				屋内運動場			
	建築年度	Is値	耐震状況	補強年度	建築年度	Is値	耐震状況	補強年度
小 松 川 小	S37	0.72	補強済	H8	H03	新耐震	新耐震	—
小松川第二小	H08	新耐震	新耐震	—	H08	新耐震	新耐震	—
平 井 小	S41	0.72	補強済	H10	S63	新耐震	新耐震	—
平井第二小（閉校）	S52	0.77	補強済	H19	S52	0.77	補強済	H19
平 井 西 小	S41	0.73	補強済	H8	S44	0.84	補強済	H26
平 井 東 小	S37	0.71	補強不要	—	S39	0.77	補強不要	—
平 井 南 小	S38	0.79	補強済	H24	S38	0.74	補強済	H10
松 江 小	H24	新耐震	新耐震	—	H24	新耐震	新耐震	—
西 一 之 江 小	S43	0.72	補強済	H9	S40	0.75	補強不要	—
第二松江小	S33	0.75	補強済	S63, H17	S40	0.75	補強済	H17
西小松川小	S41	0.72	補強済	H9	S42	0.79	補強済	H26
大 杉 小	S42	0.79	補強済	H16	S44	0.79	補強済	H16
大杉第二小	S49	0.87	補強済	H20	S49	0.87	補強済	H20
第三松江小	H28	新耐震	新耐震	—	H28	新耐震	新耐震	—
大 杉 東 小	S40	0.75	補強済	H20	S41	0.75	補強済	H26
東小松川小	S37	0.77	補強済	H7	S38	0.76	補強済	H26
船 堀 小	H26	新耐震	新耐震	—	H26	新耐震	新耐震	—
船堀第二小	S43	0.76	補強済	H21	S44	0.76	補強済	H21
葛 西 小			改築中		S43	0.77	補強不要	—
二 之 江 小	S41	0.78	補強済	H24	S39	0.76	補強済	H24
二之江第二小	S47	0.75	補強済	H21	S47	1.07	補強済	H21
二之江第三小	S52	0.75	補強不要	—	S52	1.10	補強不要	—
第二葛西小	H25	新耐震	新耐震	—	H25	新耐震	新耐震	—
第三葛西小	S39	0.72	補強済	H18	S43	0.87	補強済	H25
第四葛西小	S44	0.71	補強済	H8	S45	0.71	補強不要	—
第五葛西小	S45	0.69	補強済	H17	S46	1.27	補強不要	—
第六葛西小	S49	0.71	補強不要	—	S48	0.79	補強不要	—
第七葛西小	S50	0.83	補強不要	—	S50	1.95	補強不要	—
南 葛 西 小	S53	0.96	補強不要	—	S53	2.32	補強不要	—
南葛西第二小	S56	新耐震	新耐震	—	S56	新耐震	新耐震	—
南葛西第三小	S63	新耐震	新耐震	—	S63	新耐震	新耐震	—
西 葛 西 小	S54	0.74	補強不要	—	S54	2.93	補強不要	—
新 田 小	S55	0.81	補強不要	—	S55	2.86	補強不要	—
宇 喜 田 小	S57	新耐震	新耐震	—	S57	新耐震	新耐震	—
清 新 第 一 小	S57	新耐震	新耐震	—	S57	新耐震	新耐震	—
清新第二小（葛西中仮校舎）	S57	新耐震	新耐震	—	S57	新耐震	新耐震	—
清 新 ふ た ば 小	S58	新耐震	新耐震	—	S58	新耐震	新耐震	—
臨 海 小	H03	新耐震	新耐震	—	H03	新耐震	新耐震	—
東 葛 西 小	H13	新耐震	新耐震	—	H13	新耐震	新耐震	—
瑞 江 小	S41	0.72	補強済	H19, H20	S39	0.77	補強済	H25

## 江戸川区学校施設等耐震改修状況一覧表（小学校）

平成30年4月現在

学 校 名	校舎				屋内運動場			
	建築年度	Is値	耐震状況	補強年度	建築年度	Is値	耐震状況	補強年度
春 江 小	H26	新耐震	新耐震	—	H26	新耐震	新耐震	—
新 堀 小	S55	0.68	補強不要	—	S55	1.27	補強不要	—
下 鎌 田 小	S33	0.76	補強済	H8	S38	0.99	補強不要	—
下 鎌 田 東 小	S45	0.76	補強済	H21, H22	S45	0.76	補強済	H22
下 鎌 田 西 小	S47	0.73	補強済	H14	S47	1.48	補強不要	—
江 戸 川 小	S42	0.75	補強済	H15	S43	0.83	補強済	H27
一 之 江 小	S39	0.76	補強済	H21	S38	1.35	補強済	H23
一 之 江 第 二 小	S42	0.72	補強済	H12	S43	0.84	補強済	H27
鹿 本 小	S44	0.76	補強済	H24	H19	新耐震	新耐震	—
鹿 骨 小	S38	0.75	補強済	H21	S42	0.91	補強済	H23
鹿 骨 東 小	S49	0.70	補強不要	—	S49	0.70	補強不要	—
松 本 小	S47	0.80	補強済	H7	S47	1.47	補強不要	—
本 一 色 小	S42	0.76	補強済	H20	S43	0.83	補強済	H27
篠 崎 小	S38	0.71	補強済	H20	H17	新耐震	新耐震	—
篠 崎 第 二 小	S41	0.87	補強不要	—	S43	0.80	補強済	H27
篠 崎 第 三 小	H28	新耐震	新耐震	—	H14	新耐震	新耐震	—
篠 崎 第 四 小	S48	0.68	補強不要	—	S48	2.23	補強不要	—
篠 崎 第 五 小	S49	0.72	補強不要	—	S49	2.33	補強不要	—
南 篠 崎 小	S51	0.77	補強済	H18	S51	1.60	補強不要	—
鎌 田 小	S40	0.73	補強済	H16	S44	0.79	補強済	H27
小 岩 小	S31	0.83	補強済	H14	S41	0.82	補強不要	—
東 小 岩 小	S44	0.74	補強済	H9	S44	0.74	補強済	H9
下 小 岩 小	S33	0.70	補強済	H6	S37	0.84	補強済	H24
下 小 岩 第 二 小	S38	0.66	補強済	H8	S45	0.66	補強不要	—
上 小 岩 小	S39	0.76	補強済	H22	S38	0.94	補強済	H22
上 小 岩 第 二 小	S44	0.76	補強済	H23	S44	0.76	補強済	H18
西 小 岩 小	S41	0.74	補強済	H9	S42	0.74	補強済	H9
上 一 色 小	S41	0.75	補強済	H20	S42	0.75	補強済	H20
上 一 色 南 小	S47	0.76	補強済	H20	S47	1.54	補強不要	—
南 小 岩 小	S38	0.61	補強済	H27	S42	1.05	補強済	H22
南 小 岩 第 二 小	S38	0.66	補強不要	—	S38	0.75	補強済	H26
中 小 岩 小	S38	0.75	補強済	H6	S45	0.87	補強不要	—
北 小 岩 小	S46	0.74	補強済	H11	S41	0.79	補強済	H25

- ・ Is値は、『耐震状況』欄が「補強不要」とある場合は、当初耐震診断の数値、「補強済」とある場合は、耐震補強工事完了後の数値です。