

令和4年度 通学路合同安全点検結果

学校	要望箇所	概要	対策内容
一之江小学校 (4月21日実施)	一之江4-2-27	スクールゾーン規制がかかっている時間に車が進入してくる。	【土木部】 ・スクールゾーンの路面標示
	一之江4-8-1	自転車が常に駐輪されているため、撤去してほしい。	【土木部】 ・駐輪禁止のステッカーを貼る
	一之江4-11-4	横断や信号待ちの際、自転車と接触する危険がある。	【土木部】 ・交差点手前にゼブラの溶着。 ・自転車に向けた注意喚起の看板設置。
	一之江5-29-1	注意喚起の看板が破損している。	【土木部】 ・看板の交換
	一之江4-18-7	樹木で標識が隠れてしまう。	【土木部】 ・樹木の剪定（環境部） 【警察】 ・中央線、ダイヤモンド、30キロ表示の補修
	一之江3-11及び一之江4-4	歩道橋を下りた際、自転車と接触する危険がある。	【学校】 ・安全教育
南葛西小学校 (4/25実施)	南葛西5-7-6	歩道橋が長く、歩道橋下の横断歩道を使用している児童がいる。	【学校】 ・安全教育
	南葛西6-8-9	トラックが多く通過する。	【学校】 ・安全教育
	南葛西5-12-1	信号がない箇所を横断する。	【土木部】 ・止まれシールの溶着 ・樹木の剪定
	南葛西6-7-2	信号がない箇所を横断する。	【土木部】 ・止まれシールの溶着
鹿本小学校 (5/13実施)	松本2-29-16	道幅が狭く危険。	【警察】 ・止まれ表示の補修
	松本2-4-8	道幅が狭く危険。	【警察】 ・横断歩道、外側線、止まれ表示の補修
	松本2-5-9	道幅が狭く危険。	【警察】 ・横断歩道、停止線の補修 【土木部】 ・外側線の補修
第三松江小 (5/13実施)	松島2-38-1	下校時暗くなる。	【土木部】 ・照度測定
	中央4-11-7	歩道橋を降りる際、通行人と干渉する。	【土木部】 ・自転車に対する注意喚起の看板設置を依頼 ・歩行者に対する注意喚起の看板設置を依頼
	中央4-13-1	民地の植栽が伸びて暗くなっている。	【土木部】 ・所有者へ植栽の剪定を依頼
西葛西小 (5/25実施)	西葛西3-10-6	車や自転車がスピードを出して通過するため危険。	【土木部】 ・止まれシールの溶着
	西葛西3-8-35	車や自転車がスピードを出して通過するため危険。	【土木部】 ・止まれシールの溶着 ・自転車に対する注意喚起の看板設置 ・既存の看板の向きを修正 ・徐行の表示、ダイヤモンドの補修
	西葛西3-7-12	進入してくる車が多い。	【警察】 ・横断歩道の補修
松江小 (6/17実施)	松江1-15-10	通学路を変更し、新たに横断する必要があるが生じた。	【警察】 ・停止線、横断歩道の補修
	西小松川町19-5～東小松川1-12-36	次年度より通学路設定予定。	【土木部】 ・道路の舗装
	西小松川町37-7～西小松川町33-18	次年度より通学路設定予定。	【土木部】 ・道路の舗装 【警察】 ・横断歩道の補修
二之江小 (6/20実施)	江戸川6-44-4	スクールゾーン規制がかかっている時間に車が進入してくる。 横断歩道が薄くなっている。	【土木部】 ・看板設置検討 ・止まれシールの溶着 【警察】 ・横断歩道の補修

下小岩第二小学校 (6/23実施)	南小岩6-7-9	30キロの速度制限表示が薄くなっている。	【警察】 ・30キロ表示の補修
	南小岩6-7-12	注意喚起の看板が樹木で見えなくなっている。	【土木部】 ・樹木の剪定を依頼
	南小岩6-25-6	看板が破損している。	【土木部】 ・ターポリンに交換
	南小岩6-25-14	統合後、横断する児童が増加し、児童が渡り切れない。	【警察】 ・信号機の青時間延長
	南小岩6-8-15	30キロ表示、横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・30キロ表示の補修 ・横断歩道の補修
	南小岩5-8-8～南小岩5-17-15	外側線、減速表示、横断歩道が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修 ・減速表示の補修 【警察】 ・横断歩道の補修
	南小岩7-6-13	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
	南小岩7-5-13	交差点指示が薄くなっている。	【土木部】 ・交差点指示の補修
	南小岩5-8-26	交差点指示、横断歩道が薄くなっている。	【土木部】 ・交差点指示の補修 【警察】 ・横断歩道の補修
	南小岩5-8-24	停止線が薄くなっている。	【警察】 ・停止線の補修
上小岩第二小学校 (7/14実施)	北小岩8-13-2	右折してくる車が多い。	【土木部】 ・注意喚起の看板設置
	北小岩8-24-13	グリーンベルトを延長してほしい。	【土木部】 ・グリーンベルトの溶着
	北小岩8-13-10	標識が民地の植栽で隠れている。 外側線が薄くなっている。 遊歩道の樹木が伸び、暗くなっている。	【土木部】 ・所有者へ植栽の剪定を依頼 ・外側線の補修 ・「公園注意」表示の補修 ・遊歩道の樹木を剪定
	北小岩8-26-15	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
	北小岩8-27-14	止まれ表示が薄くなっている。	【土木部】 ・止まれ表示の補修
	北小岩8-29-2	外側線が薄くなっている。	【土木部】 ・外側線の補修
	北小岩8-29-21	止まれシールが剥がれている。	【土木部】 ・止まれシールの溶着
平井小学校 (7/27実施)	平井6-34-2	登校する児童が一番集中する箇所、自転車も多く通る。	【土木部】 ・歩道の塗分けができるか確認 ・自転車に対する注意喚起の看板設置ができるか確認
新堀小学校 (9/5実施)	新堀1-39	「学童注意」の標示が薄くなっている。	【土木部】 ・学童注意表示の補修
	新堀2-3-1～新堀2-16-11	グリーンベルトが薄くなっている。	【土木部】 ・他企業工事のため、工事完了後検討
	新堀2-3-1～新堀2-2-1	路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・路面標示、誘導線の補修
	新堀1-39-1	「止まれ」表示・狭さく標示が薄くなっている。	【土木部】 ・止まれ表示、狭さく標示の補修
	新堀1-21-5	横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修
	新堀1-21-5～新堀1-32-1	樹木で標識が隠れてしまう。 歩道が根上がりして歩きにくい。	【土木部】 ・樹木の剪定を依頼（環境部） ・根上がりの改善を依頼

上小岩小学校 (9/9実施)	北小岩7-2-1	歩道が狭く見通しが悪い。	【教育委員会・土木部・警察】 ・改築工事のため、仮囲いが取れ次第再度検討する。
	北小岩7-15-22	とまれシールを貼ってほしい。	【土木部】 ・とまれシールの溶着
	北小岩7-15-15	横断待ちの際、児童が車道にはみ出してしまう。	【学校】 ・安全教育
	北小岩7-3-4	標識が樹木民地側の植栽で隠れている。	【土木部】 ・所有者へ植栽樹木の剪定を依頼
清新ふたば小学校 (9/30実施)	清新町1-1-39～清新町1-1-38	自転車の交通量が多い。	【学校】 ・安全教育
	清新町1-1-16	自転車や歩行者の横断が多い。	【土木部】 ・注意喚起の看板を設置
東葛西小学校 (10/17実施)	東葛西7-28-15	30キロの表示が消えている。	【警察】 ・30キロ表示の補修
	東葛西7-28-20	交差点指示と止まれ表示が薄くなっている。	【土木部】 ・交差点指示の補修 【警察】 ・止まれ表示の補修
	東葛西8-21-3	交差点指示がない。	【土木部】 ・交差点指示の新設
西一之江小学校 (10/31実施)	西一之江7-17-1	トラックがスピードを落とさず抜けていく。	【土木部】 ・狭窄表示の設置
	松江4-27-15～松江4-3-22	トラックの出入りが多い。	【土木部】 ・外側線の設置を検討
	松江4-17-18	交差点を横断する際危険。	【警察】 ・止まれ表示の補修
	松江7-12-4	今井街道から右折で進入する車が多い。	【土木部】 ・とまれシールの設置 ・外側線の補修 【警察】 ・止まれ表示の補修
東小岩小学校 (10/31実施)	東小岩4-31-3	交差点指示が消えている。 樹木で標識が隠れている。	【土木部】 ・交差点指示の補修 ・とまれシールの設置 ・樹木の剪定を依頼
	東小岩4-10-12	空き家のブロック塀が倒壊しかけている。	【土木部】 ・都市開発部に情報提供
	東小岩4-11-1	看板の留め具が緩んでいる。	【土木部】 ・看板の留め具を締めなおし
	東小岩4-11-16	自転車が多く通り、下校時はスポーツクラブに駐輪する自転車で歩道が狭くなる。	【土木部】 都道部のため、都へ以下の内容を依頼 ・看板の設置を検討 ・自転車マークの補修を検討
篠崎第四小学校 (11/25実施)	篠崎町8-14-8	横断歩道が薄くなっている。	【警察】 ・横断歩道の補修
	篠崎町7-6-6	交通量が多い。	【学校】 ・安全教育
	篠崎町7-7-11	横断歩道が薄くなっている	【警察】 ・横断歩道の補修
	篠崎町7-10-18	止まれ表示が薄くなっている。	【警察】 ・止まれ表示の補修
	篠崎町8-12-22	止まれ表示が薄くなっている。	【警察】 ・止まれ表示の補修
江戸川1-43-7	江戸川1-43-7	信号機の設置要望。	【警察】 ・現状では設置不可、橋が開通後再検討 【土木部】 ・看板の設置を検討
	江戸川1-40-8	民地側の植栽が歩道にはみ出している。	【土木部】 ・所有者へ植栽の剪定を依頼
	江戸川1-30-18	不審者の目撃情報があった。	【警察】 ・防犯係に情報提供

江戸川小学校 (11/30実施)	江戸川1-30-13	横断歩道、停止線、交差点指示が薄くなっている。	【土木部】 ・交差点指示の補修 【警察】 ・横断歩道、停止線の補修
	江戸川1-9-32	不審者の目撃情報があった。 公園の利用方法等についてトラブルがあった。	【警察】 ・防犯係に情報提供 【教育委員会】 ・近隣校に適切に利用するよう依頼
	江戸川2-33-8	止まれ表示、停止線、交差点指示が薄くなっている。	【土木部】 ・交差点指示の補修 【警察】 ・止まれ表示、停止線の補修
	江戸川2-38	不審者の目撃情報があった。	【警察】 ・防犯係に情報提供
南葛西第三小学校 (12/5実施)	南葛西5-2-1	とまれシール、止まれ表示、横断歩道が薄くなっている。	【土木部】 ・とまれシールの設置 【警察】 ・止まれ表示、横断歩道の補修
	南葛西5-2-28	信号のない交差点を横断するため危険。	【土木部】 ・注意喚起の看板を設置
	南葛西5-3-41	止まれ表示が薄くなっている。	【警察】 ・止まれ表示の補修
	南葛西5-13-1	信号がなく、車の通りが多く危険。	【学校】 ・安全教育
一之江第二小学校 (12/6実施)	春江町4-16	グリーンベルトが薄くなっている。	【土木部】 ・グリーンベルトの補修
	一之江7-65-20	止まれ表示が薄くなっている。	【警察】 ・止まれ表示の補修
	一之江7-73-5	ドットラインが薄くなっている。	【土木部】 ・ドットラインの補修
	一之江7-69-1	「公園飛び出し注意」の路面標示が薄くなっている。	【土木部】 ・「公園注意」の路面標示を補修