

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【1. 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類する運動施設】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
1	総合体育館	アリーナ棟	江戸川区松本1-35-1	体育館	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート像建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.08	Ctu・Sd	---				
	総合体育館	武道棟	江戸川区松本1-35-1	体育館	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート像建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.05	Ctu・Sd	---				

- 1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。
- 2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。
- 3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値(ただし、階数に含まれない搭屋の値は除く。)を記載している。
- 4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。
- 5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震
- いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。
- 6 耐震改修等の予定は、具体的な実施時期が報告された場合のみ記載している。
- 7 所有者が耐震改修実施済みであることの公表を希望する場合、備考欄に記載している。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【13. 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗】

施設数	建築物の名称	建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
											内 容	実施時期	
1	第7山秀ビル	江戸川区 西葛西 6-13-7	事務所・ 店舗	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.00	Ctu・Sd	0.63		改修済		

- 1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。
- 2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。
- 3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値(ただし、階数に含まれない搭屋の値は除く。)を記載している。
- 4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。
- 5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

. 大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

. 大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

. 大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震
- いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。
- 6 耐震改修等の予定は、具体的な実施時期が報告された場合のみ記載している。
- 7 所有者が耐震改修実施済みであることの公表を希望する場合、備考欄に記載している。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【16. 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
1	江戸川区民センター	本館	江戸川区松島1-38-1	区民センター	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート像建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.03	Ctu・Sd	0.50		改修済		
	江戸川区民センター	新館	江戸川区松島1-38-1	区民センター	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート像建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.13	Ctu・Sd	0.76		改修済		

- 1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。
- 2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。
- 3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値(ただし、階数に含まれない搭屋の値は除く。)を記載している。
- 4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。
- 5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震
- いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。
- 6 耐震改修等の予定は、具体的な実施時期が報告された場合のみ記載している。
- 7 所有者が耐震改修実施済みであることの公表を希望する場合、備考欄に記載している。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内容	実施時期	
1	小松川小学校	A棟	江戸川区平井 4-1-23	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.45		改修済		
	小松川小学校	B棟	江戸川区平井 4-1-23	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.35		改修済		
2	平井小学校	A棟	江戸川区平井 6-35-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.36		改修済		
	平井小学校	B棟	江戸川区平井 6-35-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.19	Ct・Sd	---				
3	平井西小学校		江戸川区平井 7-22-24	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.11	Ct・Sd	0.35		改修済		1996年8月完了
4	平井東小学校	A棟	江戸川区平井 4-28-9	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.08	Ct・Sd	---				
	平井東小学校	B棟	江戸川区平井 4-28-9	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.17	Ct・Sd	---				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
5	西一之江小学校	A棟	江戸川区 松江 7-17-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.41		改修済		
6	西小松川小学校	A棟	江戸川区 松島 3-30-6	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.38		改修済		
	西小松川小学校	B棟	江戸川区 松島 3-30-6	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.49		改修済		
7	大杉小学校	A棟	江戸川区 中央 2-16-15	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.19	Ct・Sd	0.83		改修済		
	大杉小学校	B棟	江戸川区 中央 2-16-15	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.19	Ct・Sd	0.83		改修済		
	大杉小学校	C棟	江戸川区 中央 2-16-15	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.44	Ct・Sd	---				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
8	大杉第二小学校	A棟	江戸川区 大杉 3-11-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.18	Ct・Sd	0.37		改修済		
	大杉第二小学校	B棟	江戸川区 大杉 3-11-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.31	Ct・Sd	0.63				
9	船堀第二小学校	A棟	江戸川区 船堀 4-14-4	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.01	Ctu・Sd	0.80		改修済		
	船堀第二小学校	B棟	江戸川区 船堀 4-14-4	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.04	Ctu・Sd	0.82		改修済		
	船堀第二小学校	C棟	江戸川区 船堀 4-14-4	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.01	Ctu・Sd	0.79		改修済		
10	二之江第二小学校	A棟	江戸川区 春江町 5-13	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.13	Ct・Sd	0.64		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
11	旧二之江第三小学校 一之江小学校	A棟	江戸川区 江戸川 5-18	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.13	Ct・Sd	0.40				
	旧二之江第三小学校 一之江小学校	B棟	江戸川区 江戸川 5-18	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.66	Ct・Sd	0.49				
12	第三葛西小学校	A棟	江戸川区 北葛西 4-2-19	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.45	Ct・Sd	---				
	第三葛西小学校	B棟	江戸川区 北葛西 4-2-19	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.09	Ct・Sd	0.75		改修済		
	第三葛西小学校	C棟	江戸川区 北葛西 4-2-19	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	3.00	Ct・Sd	---				
13	第四葛西小学校	A棟	江戸川区 中葛西 8-8-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.11	Ct・Sd	0.38		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
14	第五葛西小学校	A棟	江戸川区北葛西2-13-33	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.74		改修済		
	第五葛西小学校	B棟	江戸川区北葛西2-13-33	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.92	Ct・Sd	---				
	第五葛西小学校	C棟	江戸川区北葛西2-13-33	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.05	Ct・Sd	---				
15	第六葛西小学校	A棟	江戸川区西葛西4-5-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.19	Ct・Sd	0.47				
	第六葛西小学校	B棟	江戸川区西葛西4-5-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.07	Ct・Sd	0.33				
16	第七葛西小学校	A棟	江戸川区西葛西7-8-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.25	Ct・Sd	0.47				
	第七葛西小学校	B棟	江戸川区西葛西7-8-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.48	Ct・Sd	0.51				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
17	南葛西小学校	A棟	江戸川区 南葛西 5-10-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.45	Ct・Sd	0.47				
18	西葛西小学校	A棟	江戸川区 西葛西 3-9-44	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.12	Ct・Sd	0.52				
19	新田小学校	A棟	江戸川区 西葛西 8-16-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.22	Ct・Sd	0.41				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
20	瑞江小学校	A棟	江戸川区西瑞江3-39	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.00	Ctu・Sd	0.58		改修済		
	瑞江小学校	B棟	江戸川区西瑞江3-39	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.06	Ctu・Sd	0.52		改修済		
	瑞江小学校	C棟	江戸川区西瑞江3-39	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.15	Ct・Sd	0.44		改修済		
	瑞江小学校	D-1棟	江戸川区西瑞江3-39	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.09	Ct・Sd	0.32				
	瑞江小学校(渡り廊下)	D-2棟	江戸川区西瑞江3-39	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.14	Ctu・Sd	0.59		改修済		
	瑞江小学校	E-1棟	江戸川区西瑞江3-39	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.13	Ct・Sd	0.55		改修済		
	瑞江小学校(渡り廊下)	E-2棟	江戸川区西瑞江3-39	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso	1.00	Ctu・Sd	0.38		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
21	新堀小学校	A棟	江戸川区 新堀 1-32-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.03	Ct・Sd	0.50				
	新堀小学校	B棟	江戸川区 新堀 1-32-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.65	Ct・Sd	0.85				
22	旧下鎌田小学校	A棟	江戸川区 東瑞江 3-11-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.35		改修済		
	旧下鎌田小学校	B棟	江戸川区 東瑞江 3-11-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.19	Ct・Sd	0.42		改修済		
	旧下鎌田小学校	C棟	江戸川区 東瑞江 3-11-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.40		改修済		
23	下鎌田東小学校		江戸川区 江戸川 2-16-31	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.01	Ctu・Sd	0.87		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
24	江戸川小学校	A棟	江戸川区 江戸川 1-1-16	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.13	Ct・Sd	0.31		改修済		
	江戸川小学校	B棟	江戸川区 江戸川 1-1-16	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.22	Ct・Sd	0.31		改修済		
25	一之江第二小学校	A棟	江戸川区 春江町 4-16	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.32		改修済		
	一之江第二小学校	B棟	江戸川区 春江町 4-16	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.24	Ct・Sd	0.32		改修済		
	一之江第二小学校	C棟	江戸川区 春江町 4-16	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.31		改修済		
26	鹿本小学校	A棟	江戸川区 松本 2-35-7	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.82		改修済		
	鹿本小学校	B棟	江戸川区 松本 2-35-7	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.18	Ct・Sd	0.41		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
27	鹿骨小学校 鹿骨松本小学校	校舎棟	江戸川区 鹿骨 6-3-5	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.00	Ctu・Sd	0.78		改修済		名称変更
28	鹿骨東小学校		江戸川区 鹿骨 3-7-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.06	Ct・Sd	---				
29	本一色小学校	A棟	江戸川区 本一色 2-10-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.31	Ct・Sd	0.53		改修済		
30	篠崎第二小学校	A棟	江戸川区 上篠崎 1-3-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.45	Ct・Sd	---				
	篠崎第二小学校	B棟	江戸川区 上篠崎 1-3-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.35	Ct・Sd	---				
	篠崎第二小学校	C棟	江戸川区 上篠崎 1-3-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.31	Ct・Sd	---				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
31	篠崎第四小学校	A棟	江戸川区 篠崎町 8-12-8	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.03	Ct・Sd	0.30				
	篠崎第四小学校	B棟	江戸川区 篠崎町 8-12-8	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.40	Ct・Sd	0.34				
32	篠崎第五小学校	A棟	江戸川区 北篠崎 2-5-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.09	Ct・Sd	0.48				
33	南篠崎小学校	A棟	江戸川区 南篠崎町 4-27-5	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.16	Ct・Sd	0.53		改修済		
34	鎌田小学校	A-棟	江戸川区 南篠崎町 2-45-18	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.10	Ct・Sd	0.31		改修済		
	鎌田小学校	A-棟	江戸川区 南篠崎町 2-45-18	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso	1.18	Ct・Sd	0.32		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内容	実施時期	
35	東小岩小学校	A棟	江戸川区東小岩 4-12-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.12	Ct・Sd	0.38		改修済		
	東小岩小学校	B棟	江戸川区東小岩 4-12-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.18	Ct・Sd	0.47		改修済		
36	旧下小岩小学校	A棟	江戸川区南小岩 5-5-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.24	Ct・Sd	---		改修済		
	旧下小岩小学校	B棟	江戸川区南小岩 5-5-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	---		改修済		
	旧下小岩小学校	C棟	江戸川区南小岩 5-5-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.07	Ct・Sd	---				
37	上小岩第二小学校	B棟	江戸川区北小岩 8-28-11	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.65		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
38	西小岩小学校	A棟	江戸川区西小岩3-19-12	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.55		改修済		
	西小岩小学校	B棟	江戸川区西小岩3-19-12	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.32		改修済		
39	旧上一色小学校 東京シューレ江戸川小学校		江戸川区西小岩2-4-1	小学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.00	Ctu・Sd	0.38		改修済		
40	上一色南小学校	A棟	江戸川区本一色3-28-24	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.16	Ct・Sd	0.57				
	上一色南小学校	B棟	江戸川区本一色3-28-24	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	2.42	Ct・Sd	0.59				
	上一色南小学校	C棟	江戸川区本一色3-28-24	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.39		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内 容	実施時期	
41	南小岩第二小学校	A棟	江戸川区 南小岩 2-16-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.19	Ct・Sd	---				
	南小岩第二小学校	B棟	江戸川区 南小岩 2-16-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.00	Ct・Sd	---				
42	中小岩小学校	A棟	江戸川区 北小岩 3-12-22	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.13	Ct・Sd	---		改修済		改築中
	中小岩小学校	B棟	江戸川区 北小岩 3-12-22	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.16	Ct・Sd	---		改修済		改築中
	中小岩小学校	C棟 屋体	江戸川区 北小岩 3-12-22	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.31	Ct・Sd	---				改築中
43	北小岩小学校	A棟	江戸川区 北小岩 2-15-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.12	Ct・Sd	0.31		改修済		
	北小岩小学校	B棟	江戸川区 北小岩 2-15-1	小学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.12	Ct・Sd	0.31		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称	建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4	安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
							内 容	実施時期	

- 1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。
- 2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。
- 3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値(ただし、階数に含まれない搭屋の値は除く。)を記載している。
- 4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。
- 5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。
- 6 耐震改修等の予定は、具体的な実施時期が報告された場合のみ記載している。
- 7 所有者が耐震改修実施済みであることの公表を希望する場合、備考欄に記載している。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3, 4}				安全性の評価 ^{4, 5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
1	旧小松川第一中学校	A棟	江戸川区平井4-7-2	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	2.15	Ct・Sd	0.57				
	旧小松川第一中学校	B棟	江戸川区平井4-7-2	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.12	Ct・Sd	0.33		改修済		
	旧小松川第一中学校	C棟	江戸川区平井4-7-2	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.66				
	旧小松川第一中学校	E棟	江戸川区平井4-7-2	中学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.02	Ctu・Sd	0.46		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
2	旧小松川第三中学校 平井南小学校	A棟	江戸川区 平井 5-3-11	中学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.06	Ctu・Sd	0.35		改修済		2012年9月完了 名称変更 仮校舎
	旧小松川第三中学校 平井南小学校	B棟	江戸川区 平井 5-3-11	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.15	Ct・Sd	0.77		改修済		2007年9月完了 名称変更 仮校舎
	旧小松川第三中学校 平井南小学校	C棟	江戸川区 平井 5-3-11	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.34	Ct・Sd	0.47				名称変更 仮校舎
3	松江第一中学校	A棟	江戸川区 松江 5-5-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.34		改修済		
	松江第一中学校	B棟	江戸川区 松江 5-5-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.39		改修済		
	松江第一中学校	C棟	江戸川区 松江 5-5-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.31		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
4	松江第二中学校	A棟	江戸川区 松島 2-3-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.14	Ct・Sd	0.33		改修済		
	松江第二中学校	B棟	江戸川区 松島 2-3-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.43		改修済		
	松江第二中学校	C棟	江戸川区 松島 2-3-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.22	Ct・Sd	0.63				
5	松江第三中学校	A棟	江戸川区 中央 1-20-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.39		改修済		
	松江第三中学校	B棟	江戸川区 中央 1-20-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.16	Ct・Sd	0.34		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
6	松江第四中学校	A棟	江戸川区西一之江1-16-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.30		改修済		
	松江第四中学校	B棟	江戸川区西一之江1-16-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.27	Ct・Sd	0.30		改修済		
7	松江第六中学校	A棟	江戸川区松江7-16-18	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.21	Ct・Sd	0.55				
	松江第六中学校	B棟	江戸川区松江7-16-18	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.01	Ct・Sd	0.40				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
8	二之江中学校	A棟	江戸川区春江町5-3	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.20	Ct・Sd	0.38		改修済		
	二之江中学校	B棟	江戸川区春江町5-3	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	2.54	Ct・Sd	0.59				
	二之江中学校	C棟	江戸川区春江町5-3	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	2.22	Ct・Sd	---				
9	葛西第三中学校	A-1棟	江戸川区中葛西6-6-13	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.75		改修済		
	葛西第三中学校	A-2棟	江戸川区中葛西6-6-13	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.13	Ct・Sd	0.79		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内容	実施時期	
10	南葛西中学校	A棟	江戸川区南葛西5-12-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.06	Ct・Sd	0.44				
	南葛西中学校	B棟	江戸川区南葛西5-12-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.48	Ct・Sd	---				
11	西葛西中学校	A棟	江戸川区西葛西5-10-15	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.16	Ct・Sd	0.38				
	西葛西中学校	B棟	江戸川区西葛西5-10-15	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.30	Ct・Sd	0.69				
	西葛西中学校	C棟	江戸川区西葛西5-10-15	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.28	Ct・Sd	0.53				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
12	東葛西中学校	A棟	江戸川区東葛西6-40-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.22	Ct・Sd	0.52				
	東葛西中学校	B棟	江戸川区東葛西6-40-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.18	Ct・Sd	0.49				
13	瑞江中学校	A棟	江戸川区江戸川4-16	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	---		改修済		
14	瑞江第二中学校	A棟	江戸川区西瑞江2-15	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.18	Ct・Sd	0.35		改修済		
	瑞江第二中学校	B棟	江戸川区西瑞江2-15	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.12	Ct・Sd	0.32		改修済		
	瑞江第二中学校	C棟	江戸川区西瑞江2-15	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.03	Ct・Sd	---				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
15	春江中学校	A棟	江戸川区春江町2-47-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.07	Ct・Sd	0.48				
	春江中学校	B棟	江戸川区春江町2-47-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.54	Ct・Sd	0.58				
16	鹿本中学校	A棟	江戸川区松本1-36-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.40		改修済		
	鹿本中学校	B棟	江戸川区松本1-36-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	0.33		改修済		
	鹿本中学校	C棟	江戸川区松本1-36-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.12	Ct・Sd	0.42		改修済		
17	鹿骨中学校	A棟	江戸川区鹿骨2-12-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.18	Ct・Sd	0.52				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 ¹	建築物の用途 ²	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 ^{3,4}				安全性の評価 ^{4,5} (, ,)	耐震改修等の予定 ⁶		備考 ⁷
												内容	実施時期	
18	篠崎中学校	A棟	江戸川区 篠崎町 5-12-19	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.01	Ct・Sd	---				
	篠崎中学校	B棟	江戸川区 篠崎町 5-12-19	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.13	Ct・Sd	0.42		改修済		
	篠崎中学校	C棟	江戸川区 篠崎町 5-12-19	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.46	Ct・Sd	---				
19	篠崎第二中学校	A棟	江戸川区 下篠崎町 14-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.16	Ct・Sd	0.31		改修済		
	篠崎第二中学校	B棟	江戸川区 下篠崎町 14-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.13	Ct・Sd	0.77		改修済		
	篠崎第二中学校	屋体	江戸川区 下篠崎町 14-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	2.95	Ct・Sd	---				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内容	実施時期	
20	小岩第三中学校	A棟	江戸川区北小岩8-19-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.05	Ct・Sd	---				
	小岩第三中学校	B棟	江戸川区北小岩8-19-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.72	Ct・Sd	---				
	小岩第三中学校	C棟	江戸川区北小岩8-19-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.16	Ct・Sd	0.42				
21	小岩第四中学校	A棟	江戸川区西小岩3-9-18	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.18	Ct・Sd	0.78		改修済		
	小岩第四中学校	B棟	江戸川区西小岩3-9-18	中学校	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Is0	1.28	Ctu・Sd	---		改修済		

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
												内容	実施時期	
22	小岩第五中学校	A棟	江戸川区 鹿骨 5-27-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.10	Ct・Sd	---		改修済		
	小岩第五中学校	B棟	江戸川区 鹿骨 5-27-1	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.17	Ct・Sd	---		改修済		
23	上一色中学校	A棟	江戸川区 上一色 1-8-11	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.09	Ct・Sd	0.32		改修済		
	上一色中学校	B棟	江戸川区 上一色 1-8-11	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.12	Ct・Sd	0.37		改修済		
	上一色中学校	C棟	江戸川区 上一色 1-8-11	中学校	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Is0	1.03	Ct・Sd	---				

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【17. 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園】

施設数	建築物の名称	建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4	安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7
							内容	実施時期	

- 1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。
- 2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。
- 3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値(ただし、階数に含まれない搭屋の値は除く。)を記載している。
- 4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。
- 5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

.大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。
- 6 耐震改修等の予定は、具体的な実施時期が報告された場合のみ記載している。
- 7 所有者が耐震改修実施済みである: 小学校

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【18. 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホーム、その他これらに類するもの】

施設数	建築物の名称		建築物の位置 1	建築物の用途 2	耐震診断の方法の名称		構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果 3, 4				安全性の評価 4, 5 (, ,)	耐震改修等の予定 6		備考 7	
												内 容	実施時期		
1	申孝園ロータスヴィラ	東館	江戸川区一之江6-19-18	老人ホーム	5-3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		Is/Iso	1.01	Ctu・Sd	0.71		改修済		

- 1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。
- 2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。
- 3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値(ただし、階数に含まれない搭屋の値は除く。)を記載している。
- 4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。
- 5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

. 大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

. 大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

. 大規模の地震 の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震
- いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。
- 6 耐震改修等の予定は、具体的な実施時期が報告された場合のみ記載している。
- 7 所有者が耐震改修実施済みであることの公表を希望する場合、備考欄に記載している。