

LINE損傷投稿 対応状況報告

令和7年

10月1日

~

10月31日

対応分

投稿件数	49
対応完了件数	37
対応中件数	12

- 投稿のうち2件で対応した内容を掲載しています。
- 損傷や不具合以外のご意見・ご要望は今後の参考とさせていただきます。

<対応状況（ステータス）>

- | | |
|---------|---|
| 対応済み | … 対応完了しています。 |
| 対応中 | … 対応方法の検討・業者の手配中です。 |
| 経過観察 | … 現場を確認した結果、早急な対応の必要がないと判断したため経過観察としました。 |
| 対応不可 | … 区管理外（私道・私有地等）の内容であったため、対応することが出来ませんでした。 |
| 損傷確認出来ず | … 現場を確認しましたが、損傷が確認出来ませんでした。 |
| 他機関へ依頼 | … 他企業（水道・下水道局等）所管の内容であったため担当部署を調べ連絡しました。 |
| 国へ報告済み | … 国が管理する道路であったため、国担当部署に連絡しました。 |
| 都へ報告済み | … 東京都が管理する道路であったため、東京都担当部署に連絡しました。 |

報告日時	住所	損傷対象	損傷内容	ステータス
2023年6月9日	北葛西3丁目	道路舗装	雨が降ると歩道に水が溜まります。 透水性だとは思えないくらい溜まり、街路樹まで溜まっています。	対応中
2025年5月25日	臨海町2丁目	道路舗装	歩道の水溜りが深く、歩きにくい	対応中
2025年6月3日	臨海町1丁目	道路舗装	葛西水再生センター裏の歩道。雨が降るたび歩道が川のようになる。裏の空き地から雨水が流れてくる。バスを待っているのも大変である。	対応中
2025年6月9日	南小岩6丁目	道路舗装	私有地からの樹木が伸びて道を塞ぐ寸前。(自転車だと頭がぶつかる。) ビリの実も大量に落ちて道路が汚れ、滑りやすくなっている。	経過観察
2025年6月29日	西小岩1丁目	その他	道路上に看板があり歩きづらい	対応済み
2025年7月27日	船堀7丁目	その他	夜になると緑道内にバイクが駐車されている(2台)	対応済み
2025年8月21日	松島2丁目	道路舗装	アスファルトの亀裂	対応中
2025年8月24日	西小岩1丁目	その他	路上に放置物があり通行できない	対応済み
2025年8月26日	北小岩5丁目	その他	歩道が、植物でふさがれおり、通れない。歩行者と自転車が必然的に車道を通らなければならず、大迷惑感。以前も投稿したが、改善しない。美容院の営業を、改善するまで中止して欲しい。	対応済み
2025年9月7日	東小岩2丁目	その他	道路損傷ではありませんが、個人宅の花壇が道路の半分近くを塞いでいて、家の人も頻繁にホースで水遣りをすると、通行しづらく、奥の庭木も自転車通行時にぶつかり危険です。	対応済み
2025年9月7日	江戸川1丁目	その他	時計が止まっている	対応済み

報告日時	住所	損傷対象	損傷内容	ステータス
2025年9月11日	本一色3丁目	カーブミラー・標識	民家の木が重なって見えにくくなっている。	対応中
2025年9月15日	中葛西4丁目	道路舗装	車線がほとんど見えない。	対応中
2025年9月16日	東小岩3丁目	道路舗装	狭い道に、個人宅の花壇が勝手に設置されて、道の半分近くに及んで自転車通行時に邪魔です。家主も頻繁にホースで水撒きをして、自宅の庭扱いです。撤去をお願いします。	対応済み
2025年9月17日	中央1丁目	その他	中央一丁目公園に繋がる通路のフェンスが通路側へ傾いている。触ると根本からグラグラしている。	対応済み
2025年9月18日	船堀3丁目	街路灯	電灯の点滅	対応済み
2025年9月22日	北葛西2丁目	道路舗装	7月、8月と連絡していますが、未だ駐車場から流出した砂利が処理されておらず、危険な状態のままです。7月に人為的に砂利が撒かれた可能性も含めて管理に対して是正をするように働きかけをお願いします。	他機関へ依頼
2025年9月25日	平井4丁目	その他	今月に入って建物が日に日に傾いているように見える。外壁タイル剥離していく電力引込ケーブルにテンションがかかっていて隣の建設現場足場にも壁が一部接触していく建物前の道路歩行や走行時に危険な状態のように見えます。	対応済み
2025年9月26日	一之江2丁目	その他	歩道に植栽が侵食して、歩けない。危ない。	対応済み
2025年9月27日	西小岩1丁目	その他	道路が看板でふさがれ歩けない	対応済み
2025年9月29日	一之江6丁目	その他	公衆男子トイレ(障害者用)が先週より鍵がかかってそのままになっていて、使用できません。	対応済み
2025年9月30日	北小岩2丁目	道路舗装	アスファルトが剥離し、約10センチの穴が空いている。	対応不可
2025年10月1日	北小岩6丁目	道路舗装	歩道に犬のふんが落ちている	対応済み

報告日時	住所	損傷対象	損傷内容	ステータス
2025年10月2日	北小岩6丁目	道路舗装	道路の真ん中に犬のふんが落ちている	対応済み
2025年10月2日	東瑞江1丁目	街路灯	点滅している	対応済み
2025年10月4日	船堀7丁目	道路舗装	歩道に割れ目ができている。	対応中
2025年10月6日	一之江2丁目	その他	道路に障害物が置いてあり危ない	対応中
2025年10月7日	東小岩5丁目	その他	歩道のコンクリートの一部が捲れあがっている	対応済み
2025年10月7日	中央1丁目	街路灯	点滅している	対応済み
2025年10月8日	東葛西4丁目	その他	雑草が伸びているので刈ってほしい	他機関へ依頼
2025年10月9日	南小岩6丁目	その他	私有地の樹木が道の上を塞ぎそうなので撤去お願いします。	経過観察
2025年10月9日	一之江3丁目	街路灯	チカチカしている。	対応済み
2025年10月10日	江戸川3丁目	道路舗装	歩道に草が生えて歩きづらい	対応済み
2025年10月11日	西葛西6丁目	街路灯	チカチカしている。	対応中
2025年10月13日	鹿骨4丁目	道路舗装	目測で15mにわたってひび割れが続いている。センターライン、一時停止も消えている。	対応済み
2025年10月14日	西葛西7丁目	街路灯	点滅している状態	対応済み

報告日時	住所	損傷対象	損傷内容	ステータス
2025年10月14日	北小岩6丁目	道路舗装	犬のふんが落ちている	対応済み
2025年10月15日	篠崎町1丁目	その他	ごみ集積所付近に江戸川区のマークの入った金属製プレートが落ちている	対応済み
2025年10月15日	春江町2丁目	その他	街路樹がはみ出でて横断歩道がわたりずらい	対応中
2025年10月18日	東小松川3丁目	その他	落葉がすごい。	対応済み
2025年10月19日	北小岩6丁目	側溝	ふんが落ちている。	対応済み
2025年10月19日	北小岩6丁目	側溝	ふんが落ちている。	対応済み
2025年10月19日	東葛西9丁目	街路灯	点滅している。	対応済み
2025年10月20日	西小岩4丁目	道路舗装	白線が消えている。	対応中
2025年10月21日	南葛西3丁目	街路灯	点滅している。	対応済み
2025年10月23日	北小岩6丁目	道路舗装	犬のふんが落ちている。	対応済み
2025年10月24日	平井4丁目	街路灯	明るくなても点灯している。	対応中
2025年10月25日	平井4丁目	その他	点字ブロックが剥がれている。	対応済み
2025年10月31日	西葛西7丁目	街路灯	四季の道脇の街路灯が点滅している。	対応済み