

# LINE損傷投稿 対応状況報告

令和8年

5月1日

～

5月31日

対応分

|        |    |
|--------|----|
| 投稿件数   | 64 |
| 対応完了件数 | 34 |
| 対応中件数  | 30 |

- ・ 投稿のうち区で対応した内容を掲載しています。
- ・ 損傷や不具合以外のご意見・ご要望は今後の参考とさせていただきます。

## <対応状況（ステータス）>

- 対応済み … 対応完了しています。
- 対応中 … 対応方法の検討・業者の手配中です。
- 経過観察 … 現場を確認した結果、早急な対応の必要ないと判断したため経過観察としました。
- 対応不可 … 区管理外（私道・私有地等）の内容であったため、対応することが出来ませんでした。
- 損傷確認出来ず … 現場を確認しましたが、損傷が確認出来ませんでした。
- 他機関へ依頼 … 他企業（水道・下水道局等）所管の内容であったため担当部署を調べ連絡しました。
- 国へ報告済み … 国が管理する道路であったため、国の担当部署に連絡しました。
- 都へ報告済み … 東京都が管理する道路であったため、東京都の担当部署に連絡しました。

| 報告日時       | 住所     | 損傷対象 | 損傷内容   | ステータス |
|------------|--------|------|--|-------|
| 2023年6月9日  | 北葛西3丁目 | 道路舗装 | 雨が降ると歩道に水が溜まります。<br>透水性だとは思えないくらい溜まり、街路樹まで溜まっています。 | 対応中   |
| 2026年2月21日 | 篠崎町3丁目 | 道路舗装 | 数カ月前にも補修してもらったが、簡易補修ではあまりもたないようで交差点中心に段差が生じ始めている。  | 対応中   |
| 2026年3月7日  | 西小岩3丁目 | 道路舗装 | 白線が完全に消えている。                                       | 対応中   |
| 2026年3月29日 | 平井7丁目  | その他  | 遊具への放火、ベンチの劣化等、危険。全体的に補修をしてほしい。                    | 対応中   |
| 2026年4月13日 | 松本2丁目  | その他  | 縁石が陥没し、排水不良を起こしている。                                | 対応済み  |
| 2026年4月20日 | 中葛西3丁目 | その他  | 植樹帯の裸地に雑草が生える。雑草が多いとごみを捨てる人も多い。                    | 対応済み  |
| 2026年4月21日 | 北小岩8丁目 | 道路舗装 | 道路が陥没している。   | 対応済み  |

| 報告日時       | 住所        | 損傷対象       | 損傷内容   | ステータス |
|------------|-----------|------------|--|-------|
| 2026年4月21日 | 南葛西 6 丁目  | 街路灯        | 街路灯が3つ連続でチカチカしている。                             | 経過観察  |
| 2026年4月22日 | 本一色 1 丁目  | その他        | 小松川境川親水公園の木橋が一部腐ってきている。                        | 対応済み  |
| 2026年4月25日 | 江戸川 6 丁目  | 側溝         | 縁石が損傷、陥没により低くなっているため、雨水がたまりやすい。                | 対応済み  |
| 2026年4月27日 | 北葛西 4 丁目  | 道路舗装       | 歩道に切り込みを入れてしばらく経つが、もう水はけが悪い。透水性の歩道が水溜まりだらけである。 | 対応中   |
| 2026年4月27日 | 船堀 1 丁目   | 側溝         | 側溝に水が溜まって排水されていない。                             | 対応済み  |
| 2026年4月28日 | 船堀 6 丁目   | ガードレール・車止め | ガードレールが損傷している。                                 | 対応済み  |
| 2026年5月1日  | 西小岩 4 丁目  | 道路舗装       | 駅に続く白線と緑戦まだらに消えかけている。                          | 経過観察  |
| 2026年5月2日  | 春江町 4 丁目  | その他        | マンホールから水が溢れている。                                | 対応中   |
| 2026年5月3日  | 瑞江 2 丁目   | その他        | バスケットゴールが折れて曲がっている。                            | 対応中   |
| 2026年5月3日  | 中葛西 5 丁目  | 道路舗装       | 中央線が損傷して見えにくい。                                 | 対応中   |
| 2026年5月5日  | 南篠崎町 5 丁目 | その他        | 数日前から時計が止まっている。                                | 対応済み  |

| 報告日時       | 住所       | 損傷対象       | 損傷内容                                  | ステータス  |
|------------|----------|------------|---------------------------------------|--------|
| 2026年5月5日  | 南小岩 7 丁目 | 街路灯        | 電気がつかず、周辺道路が真っ暗。                      | 他機関へ依頼 |
| 2026年5月7日  | 西葛西 1 丁目 | その他        | カラーコーンが2週間ほど道路に放置されている。               | 対応済み   |
| 2026年5月8日  | 南葛西 3 丁目 | その他        | 健康の道の舗装が損傷している。                       | 対応中    |
| 2026年5月9日  | 一之江 5 丁目 | その他        | 道路にはみ出しているものがあり、車両通行に支障がある。           | 対応不可   |
| 2026年5月9日  | 春江町 3 丁目 | 道路舗装       | 春江橋児童遊園前の道路にすき間ができ、コンクリートの下が空洞になっている。 | 対応中    |
| 2026年5月10日 | 一之江 3 丁目 | カーブミラー・標識  | 標識に悪書きされている。                          | 他機関へ依頼 |
| 2026年5月11日 | 江戸川 1 丁目 | カーブミラー・標識  | カーブミラーの底が壊れて風でパカパカしている。               | 対応済み   |
| 2026年5月12日 | 小松川 1 丁目 | 道路舗装       | 歩道の舗装が盛り上がっている。                       | 対応中    |
| 2026年5月12日 | 篠崎町 7 丁目 | 街路灯        | 不点灯。                                  | 対応中    |
| 2026年5月14日 | 谷河内 2 丁目 | ガードレール・車止め | 事故でガードレールが破損している。                     | 他機関へ依頼 |
| 2026年5月15日 | 江戸川 6 丁目 | 道路舗装       | 環状七号線の横断歩道が激しく損傷している。                 | 他機関へ依頼 |

| 報告日時       | 住所     | 損傷対象 | 損傷内容                            | ステータス  |
|------------|--------|------|---------------------------------|--------|
| 2026年5月16日 | 中葛西4丁目 | その他  | 馬頭橋児童遊園の蛇口から水が出っぱなし。            | 対応中    |
| 2026年5月16日 | 鹿骨5丁目  | 側溝   | L形ブロックが何年も前から外れてぐらぐらしている。       | 対応中    |
| 2026年5月16日 | 篠崎町4丁目 | 道路舗装 | 車道と歩道の境目が損傷している。                | 対応済み   |
| 2026年5月16日 | 臨海町6丁目 | 道路舗装 | 道路の凹み。                          | 対応済み   |
| 2026年5月18日 | 一之江3丁目 | その他  | 桜の枝が邪魔になってカーブミラーがよく見えない。        | 対応中    |
| 2026年5月18日 | 宇喜田町   | 側溝   | 豪雨の際、排水が間に合っていない。               | 対応済み   |
| 2026年5月18日 | 篠崎町3丁目 | その他  | 鉄板の段差プレートのようなものが外れてしまっている。      | 対応中    |
| 2026年5月19日 | 北葛西1丁目 | その他  | 櫓橋の横木がぐらついている。                  | 対応済み   |
| 2026年5月20日 | 南小岩7丁目 | 道路舗装 | 道路がへこんでいる。                      | 対応中    |
| 2026年5月20日 | 二之江町   | 街路灯  | 街路灯が点滅している。                     | 対応済み   |
| 2026年5月22日 | 船堀4丁目  | その他  | 歩道に20×40センチ、深さ15センチくらいの穴が空いている。 | 都へ報告済み |

| 報告日時       | 住所       | 損傷対象       | 損傷内容  | ステータス  |
|------------|----------|------------|---|--------|
| 2026年5月23日 | 篠崎町 1 丁目 | その他        | 粗大ゴミが放置されている。   | 経過観察   |
| 2026年5月23日 | 東小岩 3 丁目 | その他        | マンホールに以前より沢山の水が溜まっている。  | 他機関へ依頼 |
| 2026年5月23日 | 北葛西 2 丁目 | 道路舗装       | 中央線やバスの停留所の表示が分からないくらいすり切れている。  | 対応中    |
| 2026年5月23日 | 北葛西 3 丁目 | 道路舗装       | 三角形上の舗装がすり切れて見えない。自転車のヤバネ舗装が南側に向かう道路に記載がない。                             | 都へ報告済み |
| 2026年5月23日 | 北葛西 3 丁目 | 道路舗装       | 中央線がすり切れて見えづらくなっている。  | 他機関へ依頼 |
| 2026年5月23日 | 中葛西 7 丁目 | 道路舗装       | 中央線がほとんど消えていて、存在が確認できない。  | 対応中    |
| 2026年5月23日 | 中葛西 7 丁目 | 道路舗装       | 路側帯の白線が消えていて見えない。   | 対応中    |
| 2026年5月23日 | 中葛西 7 丁目 | 道路舗装       | 中央線が見えない。   | 対応中    |
| 2026年5月23日 | 中葛西 7 丁目 | 道路舗装       | 中央線が擦り切れて見えない。  | 対応中    |
| 2026年5月23日 | 中葛西 5 丁目 | 道路舗装       | 中央線が擦り切れて見えない。  | 対応中    |
| 2026年5月24日 | 臨海町 1 丁目 | ガードレール・車止め | 交差点で5回は類似の事故が起きており、車止めを新設してはぶつけられ、何代目かである。事故が起きやすい原因があると思われるので、対策してほしい。 | 他機関へ依頼 |

| 報告日時       | 住所      | 損傷対象 | 損傷内容  | ステータス  |
|------------|---------|------|---|--------|
| 2026年5月24日 | 南小岩4丁目  | その他  | 区道に木の枝がはみ出ているので交通に支障をきたしている。また夜間は明かりを妨げているので視界不良。     | 対応中    |
| 2026年5月25日 | 南小岩6丁目  | その他  | 民家の樹木が道路にはみ出し、道路が汚れ、歩行者・自転車利用者が滑る。                    | 対応中    |
| 2026年5月25日 | 大杉4丁目   | 道路舗装 | 白線が消えている。   | 対応中    |
| 2026年5月25日 | 西一之江4丁目 | その他  | 植木が張り出していて通行人や自転車が見えないので剪定してほしい。                      | 対応済み   |
| 2026年5月26日 | 中央4丁目   | その他  | 空き地の投棄物が道路にはみ出してあり、歩行者や車両通行の妨げとなっている。                 | 対応中    |
| 2026年5月28日 | 西葛西8丁目  | 道路舗装 | 下水道のマンホール周辺のアスファルトが一部はがれてきている。                        | 対応済み   |
| 2026年5月28日 | 一之江7丁目  | その他  | 街路樹の枝葉が、自転車通行帯を塞いでいる。                                 | 対応中    |
| 2026年5月29日 | 南小岩6丁目  | その他  | 先日、除草の処理をした場所で糞を確認した。植木・花を植えるとか、花壇を壊して道にすると何か対策してほしい。 | 対応中    |
| 2026年5月30日 | 東小松川4丁目 | その他  | 公園のネットの損傷がひどい。  | 対応中    |
| 2026年5月30日 | 鹿骨1丁目   | その他  | カーブミラーが曲がっている。  | 対応済み   |
| 2026年5月31日 | 西瑞江4丁目  | その他  | 橋のたもとのコンクリートが割れて剥がれている。                               | 他機関へ依頼 |

| 報告日時       | 住所     | 損傷対象 | 損傷内容               | ステータス |
|------------|--------|------|--------------------|-------|
| 2026年5月31日 | 北小岩6丁目 | その他  | 遊具の階段に釘が刺さっている。    | 対応済み  |
| 2026年5月31日 | 臨海町2丁目 | その他  | 新左近橋のベンチが座ったら壊れそう。 | 対応済み  |