

## 台風 2 号（6 月 2 日～6 月 3 日）による大雨についての報告

1. 気象概要  
大雨情報 降り始めからの降水量 235 mm

2. 主な情報

日付		発信	主な情報・対応経緯
6/2（金）		国	中川氾濫注意情報 警戒レベル 2（水位 3.6m）
		国	中川氾濫警戒情報 警戒レベル 3（水位 3.7m）
	洪水警報	国	江戸川区に洪水警報
6/3（土）		国	中川氾濫危険情報 警戒レベル 4（水位 4.1m） 緊急速報メールを確認「中川の氾濫のおそれ 吉川（吉川市）付近で河川の水位が上昇、氾濫が発生する危険があります。自治体からの情報を確認し、安全確保を図るなど速やかに適切な防災行動をとってください。今後、氾濫が発生すると、避難が困難になります。（国土交通省）」
		区	緊急速報メール、HP、ツイッター等 SNS 配信 「台風第 2 号による大雨の影響について 先ほど国土交通省より上流の自治体で中川・綾瀬川で氾濫の恐れがあるとの緊急速報が出されました。しかし、下流部にある江戸川区には直接浸水の影響はありません。状況の変更がありましたらお知らせします。」
		国	中川氾濫注意情報 警戒レベル 3 に下がる（水位 4.07m）
	洪水警報解除	国	江戸川区の洪水警報解除
	洪水警報解除	区	HP、ツイッター等 SNS 配信

3. 避難所の設置等

なし

4. 従事職員

危機管理部及び土木部により情報連絡体制を構築

5. 主な被害（6 月 5 日（月）時点）

○物的被害

- ・一之江境川親水公園でシダレヤナギが倒木

○建物被害

【雨漏り】

- ・共育プラザ南小岩 2 階子育てひろば北側床部分及び 4 階卓球場天井縁部分 他 26 件

【冠水】

- ・江戸川河川敷グラウンド
- ・荒川グラウンド野球場 26-28 面
- ・小岩菖蒲園
- ・小岩緑地・篠崎緑地

○停電情報

6月3日 02時49分 電線破損の恐れあり鹿骨1-4丁目の858軒を送電停止、停電とした旨連絡  
6月3日 04時36分 復旧

○区内消防及び警察

被害等報告なし

○交通関係

**【鉄道】**

路線名	運行状況
J R 総武線	6月2日 遅延あり 6月3日 遅延あり
J R 京葉線	6月2日 葛西臨海公園駅 運転見合わせ (15:35~17:35) 6月3日 遅延あり
都営新宿線	6月2日 遅延あり 6月3日 遅延あり
東京メトロ東西線	6月2日 遅延あり 6月3日 遅延なし
京成本線	6月2日 遅延あり 6月3日 遅延あり

**【バス】**

特段なし

6. 事業・イベントの中止等の情報

小岩菖蒲園まつり中止

7. 電話問い合わせ (6/2~6/3)

合計：160件程度