

江戸川区学校施設等耐震改修状況一覧表（中学校）

平成30年4月現在

学 校 名	校舎				屋内運動場			
	建築年度	Is値	耐震状況	補強年度	建築年度	Is値	耐震状況	補強年度
小松川第一中	S35	0.77	補強済	H24	S35	0.62	補強済	H27
小松川第二中(夜間学級を 除く)	H29	新耐震	新耐震	—	H29	新耐震	新耐震	—
小松川第二中(夜間学級に 限る)	S37	0.72	補強済	H8, H10	S34	0.79	補強済	H19
小松川第三中	S35	0.76	補強済	H24	S60	新耐震	新耐震	—
松江第一中	S42	0.72	補強済	H10	S59	新耐震	新耐震	—
松江第二中	S34	0.73	補強済	H8	S61	新耐震	新耐震	—
松江第三中	S36	0.72	補強済	H9	S56	新耐震	新耐震	—
松江第四中	S47	0.73	補強済	H12	S61	新耐震	新耐震	—
松江第五中	H26	新耐震	新耐震	—	H26	新耐震	新耐震	—
松江第六中	S50	0.67	補強不要	—	S50	0.67	補強不要	—
二之江中	S52	0.79	補強済	H21	S52	2.02	補強不要	—
葛西中			改築中				改築中	
葛西第二中	S41	0.73	補強済	H11	S58	新耐震	新耐震	—
葛西第三中	S47	0.72	補強済	H16	S47	0.75	補強済	H16
南葛西中	S53	0.70	補強不要	—	S53	1.95	補強不要	—
南葛西第二中	S60	新耐震	新耐震	—	S60	新耐震	新耐震	—
西葛西中	S54	0.77	補強不要	—	S54	0.85	補強不要	—
東葛西中	S55	0.78	補強不要	—	S55	1.82	補強不要	—
清新第一中	S57	新耐震	新耐震	—	S57	新耐震	新耐震	—
清新第二中	S61	新耐震	新耐震	—	H02	新耐震	新耐震	—
瑞江中	S42	0.72	補強済	H4	S63	新耐震	新耐震	—
瑞江第二中	S40	0.68	補強済	H10	S41	1.16	補強済	H23
瑞江第三中	S46	0.68	補強済	H1	S46	0.67	補強不要	—
春江中	S51	0.71	補強不要	—	S51	1.18	補強不要	—
鹿本中	S43	0.73	補強済	H10	H02	新耐震	新耐震	—
鹿骨中	S52	0.78	補強不要	—	S52	2.20	補強不要	—
篠崎中	S43	0.67	補強済	H8	S45	0.88	補強不要	—
篠崎第二中	S49	0.75	補強済	H17	S49	1.95	補強不要	—
小岩第一中	S34	0.73	補強済	H13	S60	新耐震	新耐震	—
小岩第二中	S35	0.71	補強済	H9	S61	新耐震	新耐震	—
小岩第三中	S46	0.69	補強不要	—	S62	新耐震	新耐震	—
小岩第四中	S43	0.78	補強済	H24	S63	新耐震	新耐震	—
小岩第五中	S46	0.72	補強済	H6	H02	新耐震	新耐震	—
上一色中	S36	0.68	補強済	H10	H01	新耐震	新耐震	—

- ・ Is値は、『耐震状況』欄が「補強不要」とある場合は、当初耐震診断の数値、「補強済」とある場合は、耐震補強工事完了後の数値です。